



# Quick-Start Anleitung

# Quick-Start Manual

# UMD 703

Deutsch / English

# Inhaltsverzeichnis

<b>Installation.....</b>	<b>4</b>
Montage .....	4
Spannungsversorgung .....	4
Spannungsmessung .....	5
Stromwandler anschließen .....	6
RS485-Schnittstelle .....	6
<b>Inbetriebnahme .....</b>	<b>6</b>
Werksseitige Kommunikationseinstellungen .....	6
Verbindung mit einem PC herstellen .....	7
Stromwandler einstellen .....	8
Kommunikationsparameter einstellen .....	8
Anschluss und Einstellungen kontrollieren .....	9
<b>Technische Daten .....</b>	<b>10</b>


# Table of Contents

<b>Installation.....</b>	<b>11</b>
Mounting.....	11
Voltage supply .....	11
Voltage measurement.....	12
Connecting a current transformer.....	13
RS485 interface.....	13
<b>Commissioning.....</b>	<b>13</b>
Factory communication settings .....	13
Connecting to a PC .....	14
Setting the current transformer.....	15
Setting communication parameters .....	15
Checking the connection and settings.....	16
<b>Technical data.....</b>	<b>17</b>

# Installation

## Montage

Das UMD 703 ist für eine Montage auf der DIN-Hutschiene vorgesehen.




## Spannungsversorgung

Das UMD 703 versorgt sich aus der Messspannung und benötigt folgende Versorgungsspannung:

$$\begin{aligned} &100 \dots 310 \text{ V}_{\text{AC}} \\ &100 \dots 330 \text{ V}_{\text{DC}} \end{aligned}$$

Die Anschlüsse für die Messspannung befinden sich unten am UMD und sind mit L1, L2, L3 und dem gemeinsamen Neutralleiteranschluss N beschriftet. Die Versorgungsspannung ist intern vom Anschluss der Messspannung (L1 und N) gebrückt. Für die Absicherung der Spannungsversorgung wird ein 1 A Leitungsschutzschalter empfohlen.



## Spannungsmessung

Das UMD 703 verfügt über 3 Spannungseingänge welche sowohl für eine direkte als auch für eine Wandlermessung geeignet sind. Die Phasenspannungen werden über die Klemmen L1, L2, L3 und den gemeinsamen Neutralleiteranschluss N gemessen.

Es wird empfohlen, die Spannungspfade mit einem 1 A Leitungsschutzschalter abzusichern.

## Stromwandler anschließen

---

Die Universalmessgeräte sind nicht für eine direkte Strommessung ausgelegt. Die Anschlüsse der benötigten Stromwandler befinden sich oben am Gerät und sind folgendermaßen beschriftet:

- I1; S1 und S2 für den Stromwandler auf Phase 1
- I2; S1 und S2 für den Stromwandler auf Phase 2
- I3; S1 und S2 für den Stromwandler auf Phase 3

Die Stromwandleranschlussklemmen sind für Sekundärsignale von 333 mV ausgelegt.

## RS485-Schnittstelle

---

Das UMD 703S ist mit einer RS485-Schnittstelle ausgestattet, die über das Modbus RTU-Protokoll kommuniziert. Die Anschlüsse befinden sich oben am Gerät und sind mit „A+“, „B-“ und „G“ beschriftet.

## Inbetriebnahme

### Werksseitige Kommunikationseinstellungen

---

Das UMD 703S wird standardmäßig mit der Geräteadresse 1 und einer Baudrate von 9600 Baud ausgeliefert.


## Verbindung mit einem PC herstellen

Um das UMD 703S mit einem PC zu verbinden, können Sie entweder einen Schnittstellenkonverter (z.B. RS485 auf USB) oder ein Mastergerät als Gateway verwenden.

**Konverter:** Für diese Verbindung muss der dazugehörige USB-Treiber des Schnittstellenkonverters auf dem PC installiert sein.

**Gateway:** Wenn Sie sich per LAN-Kabel mit einem Mastergerät verbinden möchten, müssen Sie entweder die IP-Adresse des Gerätes auf Ihr Netz, oder die IP-Adresse Ihres PC's anpassen. Alle PQ Plus Universalmessgeräte mit Ethernetschnittstelle werden mit der **IP: 10.0.0.1** ausgeliefert.

- Öffnen Sie die ENVIS.Daq und wählen für den Schnittstellenkonverter den Punkt „COM“ und für das Mastergerät den Punkt „TCP“. (Für die Verbindung an einem Mastergerät muss in diesem das Gateway aktiviert sein.)




- Öffnen Sie das Dropdown-Menü und wählen die COM-Schnittstelle aus oder tragen die IP-Adresse des Mastergerätes und den dazugehörigen Port (Standard: 4001) in die dafür vorgesehenen Felder ein.
- Mit einem Klick auf „Verbinden“ wird die Verbindung zum UMD hergestellt. Hier können Sie alle weiteren Einstellungen des Gerätes vornehmen.

## Stromwandler einstellen

Nachdem Sie in der Software mit dem Gerät verbunden sind, wählen Sie den Punkt **Konfiguration**.

Unter dem Register „Install“ kann die Messung konfiguriert werden:



Nennwerte, Netzform, Wandlerverhältnisse, ...

## Kommunikationsparameter einstellen


Unter dem Punkt „Kommunikation“ können alle Kommunikationsparameter des UMD's eingestellt werden.

Gesperrt:	<input checked="" type="checkbox"/>
Geräteadresse:	1
<b>COM 1</b>	
Baudrate:	9600
Vorlage:	KMB
Parität:	Keine
Datenbit + Parität:	8
StopBits:	eins

## Anschluss und Einstellungen kontrollieren

**Der Anschluss und die Einstellungen des Messgerätes können nun über die LiveData in der ENVIS.Daq kontrolliert werden.**

- Anhand der Stromanzeige kann die Plausibilität überprüft werden. Falls Sie die Stromstärke nicht kennen, wird empfohlen die Stromstärke mit einer Stromzange zu vergleichen.
- Bei der Anzeige der einzelnen Wirkleistungen wird Bezug ohne Vorzeichen und Lieferung mit negativem Vorzeichen angezeigt. So kann der richtige Einbau und Anschluss der Stromwandler überprüft werden.
- Über das Zeigerdiagramm kann das Drehfeld und die Zuordnung der Strom- und Spannungspfade kontrolliert werden. Achten Sie hierbei auf die Phasenverschiebung von Strom und Spannung.




# Technische Daten

Spannungsversorgung	Aus Messspannung (L1) 100 ... 310 V <sub>AC</sub> ; 100 ... 330 V <sub>DC</sub>
Spannungsmessung	8 ... 355 V <sub>LN</sub> ; 14 ... 615 V <sub>LL</sub>
Frequenz	40 ... 70 Hz
Abtastrate	6,4 kHz
Leistungsaufnahme	7 VA / 2 W
Umgebungstemperatur T <sub>Betrieb</sub>	-25 ... 70 °C
Schutzart Front / Rückseite	IP40 / IP20
EMV	Klasse A: Industriebereich nach IEC 61326-1
Überspannungskategorie	230 V: CAT III / 300 V; 24 V: CAT IV / 300 V
Überlast (permanent)	U: 1355 V <sub>LN</sub>   I: 666 mV <sub>AC</sub>
Überlast (1s)	U: 2140 V <sub>LN</sub>   I: 3,33 V <sub>AC</sub>
<b>Mechanische Daten</b>	
Montage	35 mm DIN Schiene
Maße BxHxT	54 x 90 x 61 mm
Gewicht	Ca. 130 g
<b>Schnittstellen</b>	
RS485	2400 ... 1382400 Baud
Protokolle	Modbus RTU

# Installation

## Mounting

The UMD 703 is intended for mounting on the DIN rail.




## Voltage supply

The UMD 703 is supplied from the measurement voltage. It requires the following supply voltage:

$$\begin{aligned} &100 \dots 310 \text{ V}_{\text{AC}} \\ &100 \dots 330 \text{ V}_{\text{DC}} \end{aligned}$$

The connections for the measurement voltage are located at the bottom of the UMD and labelled L1, L2, L3, and the shared neutral conductor connection N. The supply voltage is internally bridged from the connection of the measurement voltage (L1 and N). It is recommended to protect the voltage supply with a 1 A circuit breaker.



## Voltage measurement

The UMD 703 has 3 voltage inputs that are suitable for both direct and current transformer measurements. The phase voltages are measured via the terminals L1, L2, L3 and the joint neutral conductor connection N. It is recommended to secure the voltage paths with a 1 A circuit breaker.

## Connecting a current transformer

---

The universal measurement devices are not designed for direct current measurement. The connections of the required current transformers are located at the top of the device and labelled as follows:

- I1; S1, and S2 for the current transformer on phase 1
- I2; S1, and S2 for the current transformer on phase 2
- I3; S1, and S2 for the current transformer on phase 3

The current transformer connection terminals are designed for secondary signals of 333 mV.

## RS485 interface

---

The UMD 703S is equipped with an RS485 interface that communicates via the Modbus RTU protocol. The connections are located on the top of the device and labelled "A+", "B-", and "G".

# Commissioning

## Factory communication settings

---

The UMD 703S is delivered by default with the device address 1 and a baud rate of 9600 Baud.


## Connecting to a PC

You can either use an interface converter (e.g., RS485 to USB) or a master device as gateway to connect the UMD 703S to a PC.

**Converter:** The associated USB driver of the interface converter must be installed on the PC for this.


**Gateway:** If you want to connect to a master device by LAN cable, you need to either adjust your device's IP address to your network or the IP address of your PC. All PQ Plus universal measurement devices with Ethernet interface are delivered with the **IP: 10.0.0.1**.

- Open the ENVIS.Daq and select the item "COM" for the interface converter and the item "TCP" for the master device. (The gateway must be enabled at the master device to connect to it.)




- Open the drop-down menu and select the COM interface or enter the IP address of the master device and the associated port (default: 4001) the fields provided for this.
- Clicking "Connect" establishes a connection to the UMD. You can make all further settings of the device here.

## Setting the current transformer

Once you have connected to the device in the software, select the item .


You can configure the measurement under the tab "Install":



Nominal values, network configuration, current transformer ratios, ...

## Setting communication parameters


All communication parameters of the UMD can be set under the item "Communication".



## Checking the connection and settings


The connection and the settings of the universal measurement device can now be reviewed via the Act Data in the ENVIS.Daq.


- The display of the currents can be used to review plausibility. If you do not know the current, we recommend comparing the current with a current clamp.
- When displaying the individual active powers, consumption is displayed without a prefix and supply with a negative prefix. This permits verification of the correct installation and connection of the current transformers.
- The pointer diagram can be used to check the rotating field and assignment of the current and voltage paths. Observe the phase shift of current and voltage for this.



# Technical data

Voltage supply	From measurement voltage (L1) 100 ... 310 V <sub>AC</sub> ; 100 ... 330 V <sub>DC</sub>
Voltage measurement	8 ... 355 V <sub>LN</sub> ; 14 ... 615 V <sub>LL</sub>
Frequency	40 ... 70 Hz
Sampling rate	6.4 kHz
Power consumption	7 VA / 2 W
Ambient temperature T <sub>operation</sub>	-25 ... 70 °C
Protection type front / rear	IP40 / IP20
EMC	Class A: Industrial area according to IEC 61326-1
Overvoltage category	230 V: CAT III / 300 V; 24 V: CAT IV / 300 V
Overload (permanent)	U: 1355 V <sub>LN</sub>   I: 666 mV <sub>AC</sub>
Overload (1s)	U: 2140 V <sub>LN</sub>   I: 3.33 V <sub>AC</sub>
<b>Mechanical data</b>	
Mounting	35 mm DIN rail
Dimensions WxHxD	54 x 90 x 61 mm
Weight	Approx. 130 g
<b>Interfaces</b>	
RS485	2400 ... 1382400 baud
Protocols	Modbus RTU





**PQ Plus GmbH**

Hagenauer Straße 6  
D-91094 Langensendelbach

Tel. / Phone: (+49) 9133-60640-0  
Fax: (+49) 9133-60640-100  
Email: info@pq-plus.de  
Internet: <http://www.pq-plus.de>

Geschäftsführung / Managing directors:  
Anna Beyer, Daniel Fierus-Beyer

Umsatzsteuer Identifikationsnummer / VAT ID:  
DE 301 767 284

Weitere Informationen und den aktuellen Katalog finden Sie bei uns im Internet.  
For further information and the current catalogue, see our website.

<https://www.pq-plus.de>

**Stand / As of: 2024.01**

Technische Änderungen vorbehalten.  
Technical changes reserved.